

Firmware 104 и Конфигуратор 1.4.0

Выложено очередное обновление софта в разделе [Файлы](#).

Новые функции в Firmware 104:

- Звуковое предупреждение об отсечке двигателя по высоким оборотам.
- "Задние стробоскопы" можно отключить в Конфигураторе.
- Изменены длины импульсов в настройках выходных линий.

Исправленные ошибки:

- Некорректная работа выходных линий в режиме импульса.

Новые возможности Конфигуратора:

- Добавлена поддержка новых функций Firmware 103(*) и 104.

Совместимость версий:

- Конфигуратор 1.0.0 поддерживает firmware 100.
- Конфигуратор 1.0.1 поддерживает firmware 100 и 101.
- Конфигуратор 1.2.5 поддерживает firmware 100, 101 и 102.
- Конфигуратор 1.4.0 поддерживает firmware 100-104.

(*) Прошивка 103 после тестирования добровольцами была признана неудачной и в релиз так и не попала. Все самое лучшее из 103-й прошивки перенесено в 104-ю :)