

Astra H Android™ CAN Service - Ошибка #288

Не работает приём входящего звонка

08/03/2020 07:26 PM - Anonymous

Status:	Новая	Start date:	
Priority:	Высокий	Due date:	
Assignee:	Victor K.	% Done:	0%
Category:	[Func][Menu] Bluetooth	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Release 2, fix #5	Прошивка:	Другая кастомная
Имя, модель устройства:	Any device	E-mail для обратной связи:	home.aka@gmail.com
Версия OS Android:	9.0.0		
Root:	No		

Description

Нельзя из приложения (всплывающее поверх окно с номером звонящего и двумя кнопками) или кнопки с трубкой на руле принять звонок.

Если ответить на звонок с телефона, то завершение разговора кнопкой на руле работает.

CD30mp3, GID, UHP4. На GID три вкладки - аудио, блютуз, БК.

В приложении указан экран GID и CD30.

При выборе CD40 ничего не поменялось.

History

#1 - 12/31/2021 12:00 AM - Victor K.

- Target version changed from Release 2, fix #4 to Release 2, fix #5