

## Обновление встроенного ПО 1.0.1

В раздел [Файлы](#) выложена новая версия утилиты обновления встроенного ПО CAN адаптера.

В версии 1.0.1 исправлена ошибка определения подключенного адаптера, возникавшая при обнаружение в системе других базирующихся на чипах FTDI устройств.