

Firmware 105 и Конфигуратор 1.5.6

В раздел Файлы выложены новая версии софта и встроенного ПО.

Обновление Встроенного ПО 1.0.2: исправлена ошибка, возникавшая при одновременной установке JRE i586 и JRE x64.

Новые функции в Firmware 105:

- Звуковое предупреждение об превышении скорости. Настраивается отдельно для обычного и SPORT режимов.
- Звуковое предупреждение об отсечке по высоким оборотам так же настраивается отдельно для двух режимов.
- Автоматическое включение аварийных огней при движение задним ходом.
- Выход "AUX", активируется при переходе головного устройства в режим AUX.
- Выход "Alarm Armed", активируется при запирании дверей на мертвую блокировку.
- Задержка перед включением выхода "Park.Camera".

Исправленные ошибки:

- Исправлена ошибка выбора CAN адаптера, возникавшая при одновременной установке JRE i586 и JRE x64.
- Исправлен баг с сохранением настроек входных и выходных линий.

Новые возможности Конфигуратора:

- Добавлена поддержка новых функций Firmware 105.

Совместимость версий:

- Конфигуратор 1.0.0 поддерживает Firmware 100.
- Конфигуратор 1.0.1 поддерживает Firmware 100 и 101.
- Конфигуратор 1.2.5 поддерживает Firmware 100, 101 и 102.
- Конфигуратор 1.4.0 поддерживает Firmware 100-104.
- Конфигуратор 1.5.5 поддерживает Firmware 100-105.
- Конфигуратор 1.5.6 поддерживает Firmware 100-105.